



УВД по ЮВАО ГУ МВД России
по г. Москве

гр. Тарасову С.В.

г. Москва, ул. Перовская, д.22 к.1, кв.142.

**ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ
РАЙОНУ Г. МОСКВЫ**
(ОМВД РФ по Нижегородскому району г. Москвы)

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 27
тел.: (495) 670-27-02, факс: (495) 670-82-50

15.05.23 № 03/10-7093

на № _____ от _____

О направлении информации.

Уважаемый Станислав Владимирович!

В соответствии с частью 4, статьи 148 УПК РФ, направляю Вам копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и уведомляю, что по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП №4177 от 15.04.2023 г., проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 1, частью 1, статьи 24 УПК РФ, статей 144, 145, 148 УПК РФ.

Данное решение может быть обжаловано прокурору Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы, либо в Лефортовский районный суд г. Москвы, в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Приложение: копия постановления на 1 листе.

Начальник



В.В. Васильев

Исполнитель:
УУП ОУУП
Стрельцов А.И.
тел.: 670 - 27 - 02

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ОМВД России по
Нижегородскому району
г. Москвы майор полиции

В.В. Васильев
«11».05.2023 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Москва

«11».05.2023 г.

Я, УУП ОУУП ОМВД России по Нижегородскому р-ну г. Москвы лейтенант полиции Стрельцов А.И., рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП №4177 от 11.05.2023 г.,

УСТАНОВИЛ:

11.05.2023 года в ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы поступил материал проверки по рапорту Госинспектора отделения регистрации АМТС о сомнении в подлинности номера кузова VIN, М/Т и необходимости дополнительного исследования.

В ходе проверки, при проведении исследования №737 от 26.04.2023г. было установлено, что маркировочное обозначение идентификационного номера и номера кузова: «WVWZZZ1KZCW043396», нанесённое на маркируемых деталях кузова (верхняя средняя часть конструктивного элемента брызговика крыла переднего правого колеса, каркас заднего сидения, правее средней части), поверхности маркировочных табличек, крепящихся к кузову (левая часть короба торпедо; нижняя часть левой стойки В), а также «прописанное» в блоках электронных носителей информации, исследуемого автомобиля, является первичным и изменению не подвергалось. Следов демонтажа/отделения поверхности маркировочных табличек от деталей их крепления, не установлено. Поверхность маркировочной таблички, крепящейся к коробу торпедо, имеет следы механического повреждения, вследствие работ по замене ветрового стекла. Поверхность маркировочной таблички, крепящейся к левой стойке В кузова имеет следы наслоения лакокрасочного покрытия и компонента лакокрасочного покрытия — лака. Кузовные детали, были заменены на подобные, от автомобиля аналогичной модели (донора). Маркировочное обозначение номера двигателя: «CGG 714103», нанесённое на маркируемой поверхности блока цилиндров двигателя (задний торец, над картером сцепления) и поверхности маркировочной таблички, крепящейся к элементу комплектации двигателя, исследуемого автомобиля, является первичным и изменению не подвергалось. Следов демонтажа/отделения поверхности маркировочной таблички от детали её крепления, не установлено.

На основании изложенного, на данном этапе проверки, в указанном событии отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.326 УК РФ, а также руководствуясь п.1 ч.1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В возбуждении уголовного дела по вышеуказанному событию отказать.
2. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направить Лефортовскому межрайонному прокурору г. Москвы старшему советнику юстиции Махмудову З.Ш.
3. Уведомить о результатах проверки заинтересованных лиц.

УУП ОУУП Отдела МВД России
по Нижегородскому району г. Москвы
лейтенант полиции



А.И. Стрельцов